

EXPEDIENTE 034/2025

INFORME PRELIMINAR

INCIDENTE GRAVE SCF-NP

MATRÍCULA: YV1702

FABRICANTE DE LA AERONAVE: CESSNA AIRCRAFT

COMPANY

MODELO: 310R

SERIAL: 310R0615

EXPLOTADOR: S Q AIR, C.A.

LUGAR: AEROPUERTO DE HIGUEROTE (SVHG)

FECHA: 28/09/2025

HORA: 14:10 UTC



JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL DE VENEZUELA





INFORME PRELIMINAR DE INCIDENTE GRAVE DE AVIACIÓN JIAAC EXPEDIENTE N° 034/2025

El presente informe preliminar refleja las actuaciones iníciales realizadas por la **DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE (DGOAST) JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL** adscrita al **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE**, en relación con las circunstancias en las cuales se produjo el suceso, objeto de la investigación instaurada.

La investigación fue instituida de conformidad con el anexo 13 de la OACI y cursa en los registros de este despacho bajo el N° 034/2025, El único objetivo de la investigación es el establecer las causas probables y los factores contribuyentes con la finalidad de tomar medidas apropiadas que puedan evitar la ocurrencia de sucesos de características similares y la persistencia de los factores que fueron contribuyentes sin determinar culpas o responsabilidades, razón por la cual, en todas las experticias necesariamente no se recurrirá a procedimientos de prueba de tipo judicial.

El proceso de investigación se encuentra en su fase de desarrollo y ejecución; por lo tanto, esta información preliminar está sujeta a cambios y puede contener errores, cualquier error presente en este informe será corregido cuando el informe final haya sido terminado.

El 28 de septiembre de 2025 a las 14:10 UTC, la aeronave matrícula YV1702, fabricada por: CESSNA AIRCRAFT COMPANY, Modelo: 310R, Serial: 310R615 propiedad de S Q AIR, C.A., Presentó plan de vuelo desde el Aeródromo "Isla la Tortuga", ubicado en el Territorio Insular Francisco de Miranda, (SVIT), con destino al Aeropuerto Higuerote, ubicado en el Estado Miranda (SVHG), con (01) un tripulante y (01) un pasajero a bordo. El vuelo se realizó con normalidad durante toda la ruta, ya en contacto con la torre de control de higuerote el cap. al mando notifica que se encuentra en la aproximación final a 2 Millas Náuticas, el CTA (Controlador de Tránsito Aéreo) le informa sobre las condiciones meteorológicas y autoriza el aterrizaje por la pista 26, al momento de reducir la potencia y ya sobre la pista el Cap. al mando nota que una de las palas hace contacto con la pista en ese momento se percata que no había desplegado el tren de aterrizaje, tratando de mantener el control de la aeronave logra detenerla aproximadamente a 150 mts del umbral de la pista, inmediatamente el CTA informa a los bomberos aeronáuticos. Resultando la tripulación, pasajeros ilesos y la aeronave con daños de importancia.





La aeronave es un bimotor terrestre propulsado por dos (02) motores fabricados por Continental Motors, Inc, modelo: IO-520-M, con tren de aterrizaje tipo triciclo retráctil. El peso máximo de despegue es de 2.500 Kg (5.500 lbs). La aeronave dispone de Certificados de matrícula, aeronavegabilidad y de estación de radiocomunicación emitidas por el INAC como Autoridad Aeronáutica del Estado de matrícula, vigentes.

La aeronave para el momento del suceso se encontraba Aeronavegable, según su certificado de aeronavegabilidad vigente emitido por el estado de matrícula y los registros de mantenimiento que reposan en el expediente del caso; el seguro de la aeronave se encontraba vigente para el momento del suceso.

			() V
TINAC	GERENCIA GENERAL DE S CERTIFICADO DE A	RIANA DE VENEZUELA DE AERONAUTICA CIVIL SEGURIDAD AERONAUTICA ERONAVEGABILIDAI I Airworthinass)	
I. Nacionalidad y matricula:	2.Fabricante, modelo y cate		3.Número de serie de la aeronave: (Aircraft serial number)
Nationality and registration marks) YV1702	GESSNA AIRCRAFT C		310R0615
Categoria operacional permitida (allowed operational category) AVIACION GENERAL - PRIVAL		Classificación del Certificate (Classification of the Certificate	ado de Aeronavegabilidad: e of Airworthiness) ESTÁNDAR
7 de Diciembre de 1944 y las R inspeccionada y se considera qui que antecede y las limitaciones di (This Certificate of Airworthiness is issue	e utilización pertinentes.	1//	ecember 1944 and Venezuelan Aeronautica
inspeccionada y se considera qui que antecede y las limitaciones de	e utilización pertinentes. ed pursuant to the Convention on Internationed aircraft which was inspec	emational Civil Avanton dired to ded and it is considered to be	Y E
inspeccionada y se considera qui que antecede y las limitaciones di (This Certificate of Airworthiness is issue Regulations in respect of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the foregoing a	e utilización pertinentes. ed pursuant to the Convention on Intentioned aircraft which was inspecertinent operating limitations). 26/NOV/2024 gabilidad es efectivo por lido, revocado o que la autorid de se mantendrá en vigencia raciones de acuerdo con las Rela República Bolivariana de Versctive for 2 years fro de by The Aeronautical Authority. This ned in accordance with The Venezuel	ernational Civil Availion diled ted and it is considered to be seen to be see	erro Bacero DUDAMEL Majorio Micolau de Abrováunica civil. Techa de otorgamiento salvo que se una fecha de duración diferente. Este eronave se le realice mantenimiento enezolanas correspondiente, emitidas coner surrendered, suspended, revoked, or a fectiva as long as the maintenance, preventive propriete issue by The Aeronautical Authorib
inspeccionada y se considera que que antecede y las limitaciones di (This Certificate of Airworthiness is issue Regulations in respect of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the	e utilización pertinentes. ed pursuant to the Convention on Intentioned aircraft which was inspecertinent operating limitations). 26/NOV/2024 gabilidad es efectivo por lido, revocado o que la autorid de se mantendrá en vigencia raciones de acuerdo con las Rela República Bolivariana de Versctive for 2 years fro de by The Aeronautical Authority. This ned in accordance with The Venezuel	Firma: (Signature) Panda a partir le la lad aeronautica establezca siempre y cuando a la aegulaciones Aeronauticas V nezuela. In the date of issuance, unless siempre y cuando a la aegulaciones Aeronauticas V nezuela. The certificate of Ainvorthiness is eff an Aeronautical regulations, as a certificate of Ainvorthiness is eff an Aeronautical regulations, as a certificate que anula el emitticate of Ainvorthiness is eff an Aeronautical regulations, as a certificate que anula el emitticate de la constitución de la consti	erro Baccero DUDAMEL Majorio Nacional del Arronalumos com. Techa de otorgamiento salvo que se una fecha de duración diferente. Este eronave se le realice mantenimiento enezolanas correspondiente, emitidas coner surrendered, suspended, revoked, or lectiva as long as the maintenance, preventivo propriete, issue by The Aeronautical Authoritic CEA-07-30-31-0048-2006 Reviola con el Nº de Control:
inspeccionada y se considera que que antecede y las limitaciones di (This Certificate of Airworthiness is issue Regulations in respect of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the above-maccordance with the foregoing and the process of the	e utilización pertinentes. ed pursuant to the Convention on Intentioned aircraft which was inspecertinent operating limitations). 26/NOV/2024 gabilidad es efectivo por lido, revocado o que la autorid de se mantendrá en vigencia raciones de acuerdo con las Rela República Bolivariana de Versctive for 2 years fro de by The Aeronautical Authority. This ned in accordance with The Venezuel	Firma: (Signature) Leoward Aber Pressure Policy 2 Anos a partir le la lad aeronáutica establezca siempre y cuando a la aegulaciones Aeronáuticas V nezuela. m the date of issuance, unless se Certificate of Ainvorthiness is eff an Aeronautical regulations, as an aeronautical regulations.	fecha de otorgamiento salvo que se una fecha de duración diferente. Este eronave se le realice mantenimiento enezolanas correspondiente, emitidas coner surrendered, suspended, revoked, or a fectiva as long as the maintenance, preventive apropnale, issue by The Aeronautical Authority CEA-07-30-31-0048-2006 Rev 2 do con el Nº de Control:

Figura 1. Certificado de Aeronavegabilidad **YV1702 Fuente:** Investigador Encargado. **Año:** 2025





La organización de Mantenimiento que realizó los últimos servicios preventivos y programados de mantenimiento a la aeronave fue La OMAC N° 258 AVIOCENTER SERVICIOS AEREOS, C.A, ubicada en el Aeropuerto Metropolitano, hangar sector 04, zona sur este, Ocumare del Tuy, Estado Miranda.

El piloto con 42 años de edad, poseía certificación médica, licencia aeronáutica y habilitaciones vigentes emitidos por la Autoridad Aeronáutica Venezolana INAC, Autoridad Aeronáutica del Estado de Matrícula conforme a la normativa internacional vigente, con las siguientes habilitaciones:

- Vuelo Instrumental / instrumental Flight 22/Ene/2026
- Multimotores Terrestres/Multi Engine Land (C310) 22/Ene/2026

Las condiciones meteorológicas eran de vientos de los 240° con 10 nudos y sin condiciones adversas.

En el proceso de investigación se realizaron las siguientes actividades:

- 1. Se realizó la entrevista a la tripulación de vuelo.
- 2. Se solicitó copias de los siguientes documentos a la tripulación de Vuelo:
 - Cédula de identidad.
 - Licencias.
 - Certificado Médico.
 - Bitácora de vuelo.
 - Plan de Vuelo
- 3. Se solicitó copias de los siguientes documentos al Explotador de la Aeronave YV1702:
 - Certificado de matrícula.
 - Certificado de aeronavegabilidad.
 - Licencia de estación de radio de la aeronave.
 - Póliza de seguro de la aeronave.
 - Certificado de Homologación Acústica.





- 4. Se solicitó, copias de los siguientes documentos a la OMAC N° 258.
 - Certificado de la Organización de Mantenimiento Aeronáutico.
 - Lista de capacidades aprobadas.
 - Control de Componentes de la aeronave.
 - in a a china connection of the Control de Directivas de Aeronavegabilidad de la Aeronave.
 - Control de Mantenimiento Programados de la Aeronave.
 - Ultimo Certificado de Conformidad de Mantenimiento.
- 4. Se realizó la entrevista al CTA.
- 5. Se solicitaron copias de los siguientes documentos al CTA:
 - Cedula de identidad.
 - Licencia.
 - Certificado Médico.
 - Registro Oficial.
 - > Strip.
- 6. Se solicitó una verificación de competencia en el sistema al Cap. al mando.
- 7. Se solicitó una capacitación de actualización al CTA.
- 8. Se procedió con la inspección de la aeronave.
- 9. Se realizó la fijación fotográfica










Figura 2. Trayectoria de la aeronave YV1702 **Fuente:** Investigador Encargado. **Año:** 2025








Figura 3. Aeronave YV1702
Fuente: Investigador Encargado. Año: 2025








Figura 4. Trabajos de Traslado a la plataforma, aeronave YV1702 **Fuente:** Investigador Encargado. **Año:** 2025







Figura 5. Daños ocasionados en las Palas del motor izquierdo, aeronave YV1702 **Fuente:** Investigador Encargado. **Año:** 2025







Figura 6. Daños ocasionados en las Palas del motor derecho, aeronave YV1702 **Fuente:** Investigador Encargado. **Año:** 2025







Figura 7. Daños ocasionados en la zona ventral, aeronave YV1702 **Fuente:** Investigador Encargado. **Año:** 2025







Figura 8. Perforación generada en la Bodega de Carga, aeronave YV1702 **Fuente:** Investigador Encargado. **Año:** 2025








Figura 9. Perforación en la zona ventral YV1702 **Fuente:** Investigador Encargado. **Año:** 2025








Figura 10. Perforación en la zona ventral YV1702 **Fuente:** Investigador Encargado. **Año:** 2025









Figura 11. Daños generados en la superficie alar (Intradós), aeronave YV1702 **Fuente:** Investigador Encargado. **Año:** 2025





ANEXO A



FUSELAGE STATIONS

NOTE: FUSELAGE STATIONS ARE MEASURED TO SURFACE OF BULKHEAD WEB UNLESS NOTED.

> Fuselage, Wing, and Empennage Stations Figure 1 (Sheet 1)



Figura 12. Estaciones dañadas (Fuselaje Stations) Fuente: Investigador Encargado. Año: 2025





10. Se entregó la cesión de custodia total de la aeronave.

HALLAZGOS:

La JIAAC luego de las experticias realizadas y las evidencias recabadas durante el proceso de Investigación pudo determinar en base a la inspección realizada lo siguiente:

- > Se evidenció abolladuras de la sección inferior del fuselaje entre las estaciones FS-31.00.
- Laceración de la sección inferior del cono de cola de la aeronave en la estación FS-224.00.
- Daños y abolladuras en las compuertas del tren de aterrizaje de nariza
- Daños y abolladuras en las compuertas del tren de aterrizaje principal izquierdo y derecho.
- > Daños en los Flaps internos de lado izquierdo y derecho.
- Abolladuras y raspaduras de la piel de las capotas inferiores del motor izquierdo y derecho.
- Perforación de la piel del fuselaje, en la parte inferior del lado derecho entre las estaciones FS-16.25 y FS0.00
- ➤ Dobles y desgarre de las palas de las hélices izquierda y derecha, marca; MCauley, modelo; 3AF32C87-N1R, serial; 982880 (izquierda) y 757842 (derecha).
- Se pudo constatar que el sistema de aterrizaje estaba funcionando correctamente.
- > Se debe realizar una inspección por parada brusca, de acuerdo a lo establecido por el fabricante a los motores derecho e izquierdo; marca Teledyne Continental motors.
- Operación inadecuada de la aeronave por parte del Cap. al mando.

La Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (JIAAC) a partir de los hallazgos y evidencias preliminares recabadas, muy respetuosamente emite las siguientes Medidas Preventivas:





A la Comunidad Aeronáutica:

Se recomienda exigir a las tripulaciones el uso de las Listas de Chequeo, en todas las fases del vuelo que correspondan y estar alerta con los Landing Gear Warning Horn.

La investigación actualmente se encuentra en el proceso de análisis de la información técnica, operativa y documental, quedando pendiente la elaboración del informe final.

NOTIFICACIÓN DEL SUCESO Y RELACIONES CON LOS ESTADOS INTERESADOS

De Conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 del Anexo 13 de la Convención sobre Aviación Civil Internacional, se generaron las notificaciones siguientes: Notificación del Suceso a través del formulario MPPT-JIAA-F014 correspondiente al expediente N° 034/2025., reportando al sistema "ADREP" de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI). Notificación vía correo electrónico al Estado de Diseño y el Estado de fabricación de la aeronave: Estados Unidos de Norte América.

RESPUESTA DE LOS ESTADOS NOTIFICADOS

Estados Unidos de Norte América, en la condición de Estado de Fabricación y Diseño de la aeronave, cuya notificación fue enviada al oficial de guardia correspondiente, dando respuesta a la misma y asignando un representante acreditado.

La información aquí suministrada es emitida por la Dirección General de la Oficina Administrativa de Seguridad del Transporte (Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil) Adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte.





Todos los tiempos horarios reflejados en este reporte están indicados en Tiempo Universal Coordinado (UTC); (el Horario UTC en Venezuela es de -4,00 horas).

Extractos de esta información pueden ser publicados sin un permiso específico de la JIA, siempre que sea informada y reconocida la fuente de origen.

nttp://www.intpot.egob.ve/jiaac/intormes/



CONTACTENOS:

Dirección: Av.
Francisco de
Miranda, Torre
MPPT, Piso 20,
Junta Investigadora
de Accidentes
Municipio Chacao,
Estado Miranda Caracas – Venezuela

Visítenos:


(Web):

http://www.mppt.go b.ve/jiaa/

Llámenos:

(Telf.): +58 412-1554942 / 0212-20133906 / IP 212336

o Escribanos: (Mail): jiaave@gmail.com



"Investigar es indagar, escudriñar, preguntar, explorar vigilar, supervisar, ensayar, comprobar, etc., por lo tanto, el investigador se sitúa frente a los hecho con el deseo de conocer, de saber cómo y por qué se inició el camino hasta el infortunio."

María Méndez De Santis

